

АКТ
ежегодного основного осмотра оборудования спортивной площадки

№ 1

от 30.08.2022г.

В соответствии с приказом директора МАОУ СОШ № 2 им.Трубилина И.Т. от 30.08.2022г. № 290 «О проведении осмотра спортивной площадки МАОУ СОШ № 2 им.Трубилина И.Т.», комиссия в составе:

председателя комиссии Климовой И.Б., зам.директора по УВР,

членов комиссии: Богуновой Л.И., завхоза,

Омельченко Е.В., пред.ПК.

в присутствии Климова О.Ю., учителя ОБЖ, провела ежегодный основной осмотр оборудования спортивной площадки.

Адрес: ст.Кисляковская, ул.Котляревского,18

Характеристика поверхности спортивной площадки: асфальтовое покрытие Спорткорт

Перечень оборудования

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	примечание
1.	Футбольные ворота	Замечаний нет			
2.	Баскетбольные щиты	Замечаний нет			
3.	Кольца на щитах	Замечаний нет			
4.	Ограждение	Замечаний нет			

Проведенный осмотр и проверка работоспособности спортивного оборудования подтверждают его исправность.

Председатель комиссии И.Б.Климова И.Б.Климова

Члены комиссии Л.И.Богунова Л.И.Богунова

Е.В.Омельченко Е.В.Омельченко